



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов-на-Дону, 344018. Телефоны: Секретарь: (863) 240-63-08.
Факс: (863) 244-27-85. E-mail: gunchsto@donpac.ru
Отделение надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам
Почтовый адрес: Неклиновский район с. Покровское пер. Красный, 36, 346830, телефон, факс: 8(86347) 2-11-65
<http://www.rostovgpn.narod.ru> E-mail: 16gpn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона доверия» 8(863) 239-99-99

Предписание № 133 / 1 / 1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Государственное казённое образовательное учреждение Ростовской области для
детей-сирот и детей оставшихся без попечительства родителей, специальный
(коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями
здоровья «Аревик» с. Чалтырь Мясниковского района

« 28 » августа 2015 г.

с. Покровское

Руководствуясь ст. 6, 34, 37 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ФЗ № 294 от 26 декабря 2008 г. "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", Постановление Правительства № 290 от 12.04.2012 о государственном пожарном надзоре в период с « 25 » августа 2015 года по « 28 » августа 2015 года проведена внеплановая выездная проверка выполнения требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в области пожарной безопасности Лойторенко Андреем Викторовичем – начальником отделения надзорной деятельности по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД Главного управления МЧС России по Ростовской области подполковником внутренней службы в отношении: Государственного казённого образовательного учреждения Ростовской области для детей-сирот и детей оставшихся без попечительства родителей, специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Аревик» с. Чалтырь Мясниковского района по адресу: Ростовская область, Мясниковский район с. Чалтырь ул. К.Маркса, 29, совместно с директором ГКОУ РО детского дома «Аревик» Н.М. Берекчиян

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В коридоре здания литер А дымовые пожарные извещатели установлены не в каждом отсеке потолка ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.) выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.	(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.8 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования)	01.10.2016	

2.	В складских помещениях здания литер А пожарные извещатели установлены на расстоянии более 200 мм. от потолочного перекрытия	(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические Нормы и правила проектирования)	01.10.2016	
3.	В архивном помещении допускается эксплуатация электрических ламп со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника	(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 42)	01.10.2016	
4.	Двери помещения электрощитовой, складских помещений и архива не имеют требуемого предела огнестойкости не менее EI 30 часа отсутствует «сертификат пожарной безопасности»	(СНиП 2.08.02-89* п. 1.55; п. 6.8.19 СП 2.13130.2009ФЗ; ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151)	01.10.2016	
5.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы противопожарной защиты объекта (автоматической установки пожарной сигнализации) (в ред. Постановления Правительства РФ от 17.02.2014 N 113). При монтаже, ремонте и обслуживании не соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно световой извещатель выход в изоляторе расположен с обратной стороны.	п.61 Постановление от 25 апреля 2012 г. №390 О противопожарном режиме	01.10.2016	
6.	Руководитель организации не обеспечил наличие инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (систем) противопожарной защиты объекта в месте установки прибора автоматической пожарной сигнализации в здании пищеблока.	(п. 64 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме)	01.10.2016	
7.	Прибор приемно-контрольный и прибор управления пожарной автоматикой здания пищеблока установлен не в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала. (В обоснованных случаях допускается установка этих приборов в помещениях без персонала, ведущего круглосуточное дежурство, при обеспечении отдельной передачи извещений о пожаре, неисправности, состоянии технических средств в помещении с персоналом, ведущим круглосуточное дежурство, и обеспечении контроля каналов передачи извещений. В указанном случае помещение, где установлены приборы,	(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ " п. 13.14.5 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования)	01.10.2016	

	должно быть оборудовано охранной и пожарной сигнализацией и защищено от несанкционированного доступа.).			
8.	Расстояние от дымовых пожарных извещателей до электросветильников менее 0,5 м в помещениях	(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ " п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования)	01.10.2016	
9.	В месте расположения приемно-контрольного прибора АПС в здании пищеблока отсутствует аварийное освещение, которое должно включаться автоматически при отключении основного источника освещения.	(ст.151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования п. 13.14.13)	01.10.2016	
10.	На дверях помещений складского назначения не указано обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (1 эт. Жилой комплекс)	(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 20)	01.10.2016	
11.	Руководитель организации не обеспечил проверку качества огнезащитной обработки деревянных строительных конструкций чердачных помещений в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением актов проверки качества огнезащитной обработки (пропитки). Проверка качества огнезащитной обработки (пропитки) не проводилась не реже 2 раз в год (1 эт. Жилой комплекс)	(Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме п. 21)	01.10.2016	
12.	Ширина эвакуационных выходов менее 1,20 метра, а именно 1,09 м. (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)	(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" СНиП 21-01-97* п. 6.16*, п. 8.1.12 СП 1.13130.2009)	01.10.2016	
13.	Банно – прачечный комплекс не оборудован автоматической пожарной сигнализацией (ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п. 13.3.2, п. 1.3 приложение А «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16)	(ст. 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ; п. 13.3.2, п. 1.3 приложение А «СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты УСТАНОВКИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ АВТОМАТИЧЕСКИЕ Нормы и правила проектирования»; НПБ 110-03 п. 4; НПБ 88-2001 п. 12.16)	01.10.2016	

14.	В результате изменения объемно – планировочных решений ширина лестничной площадки на второй этаж заужена.(ширина лестничной клетки составляет -1,1м, лестничная площадка – 0,8м	(статья 151 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности",п.6.31 СНИП21-01-97*)	01.10.2016	
15.	Наружная пожарная лестница не подвергалась эксплуатационным испытаниям более 5 лет	(п. 24, Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»)	01.10.2016	
16.	Для покрытия пола путей эвакуации здания применены горючие отделочные материалы «линолеум».	(таблица 28 часть 6 статьи 134 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	01.10.2016	
17.	Для покрытия пола спальных помещений зданий корпусов применены горючие отделочные материалы «линолеум»	(часть 7 статьи 134 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности")	01.10.2016	
18.	Не проведена обработка огнезащитным составом сгораемых конструкций кровли чердачного помещения здания литер Ж (корпус 2)	(п. 21 Постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. № 390 О противопожарном режиме; СНИП 21-01-97*, п.5.14*, табл. 1; ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст. 151; п.1.8 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»)	01.10.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник отделения надзорной деятельности
по Неклиновскому и Мясниковскому районам УНД и ГИР
Главного управления МЧС России по Ростовской области
подполковник внутренней службы

« 28 » августа 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓



Лойторенко А.В.

(подпись) (должность, фамилия, инициалы)

« 28 » августа 2015 г.