



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**СЕВЕРО-КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д.4 Телефон: (861) 214-24-77, Факс: (861) 299-04-54  
E-mail: sevkav@gosnadzor.ru, http://www.sevkav.gosnadzor.ru  
ОКПО 26584470, ОГРН 1022301623684, ИНН/КПП 2310009818/230901001  
E-mail: eiskenergonadzor@mail.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
№ 38 – 213 – 31/1**

14.10.2016

Законному представителю  
ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям.  
Директору Берекчиян Нине Михайловне.

Мною, государственным инспектором Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо-Кавказского управления Ростехнадзора Надолинским А.П., в присутствии: Берекчиян Нины Михайловны директора ГКУСО РО Мясниковский центр помощи детям на основании «Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.07.04 г. № 401, распоряжения (приказа) заместителя руководителя Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Пана Т.Д. от 28.09.2016г. № 6826/р, в период с 11.10.2016г. по 14.10.2016г. проведена плановая выездная проверка технического состояния, организации безопасной эксплуатации энергоустановок, соблюдения требований энергосбережения и энергетической эффективности в отношении:

**Государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Мясниковский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья».**

Место нахождения:

**346800, Ростовская область, Мясниковский район, с.Чалтырь, ул. Карла Маркса, 29.**

При проведении проверки выявлены нарушения обязательных требований норм и правил, а именно: «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» (далее ПТЭЭП), утвержденных Минэнерго России от 13.01.2003г. №6, зарегистрированных Минюстом России от 22.01.03г. № 4145; «Правил устройства электроустановок» (далее ПУЭ), утвержденных приказами Минэнерго России от 08.07.2002г. № 204, от 09.04.2003г. №150, от 20.06.2003г. № 242, от 19.06.2003г. №232, от 20.05.2003г. №187, приказом Минтопэнерго от 06.10.1999г., приказом Минэнерго СССР от 05.10.1979г., приказом Минэнерго СССР от 20.10.1977г.; «Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» (далее ИПИСЗ), утвержденной приказом Минэнерго России от 30.06.03г. №261; «Свода правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003», дата введения 01.01.2004г. (далее СП 31-110-

2003); «Строительных норм и правил СНиП II-35-76 Нормы проектирования. Котельные установки», дата введения 01.01.1978г. (далее СНиП II-35-76 «Котельные установки»).

На основании акта проверки № 38-213-31 от 14.10.2016г. руководителю предприятия, организации

### ПРЕДПИСЫВАЕТСЯ

**в целях предупреждения аварий и несчастных случаев в электроустановках, а также эффективного использования электрической энергии, принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки**

Таблица 1

№ п/п	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ требования которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушений
1	2	3	4
1	Существующая схема электроснабжения котельной не соответствует требованиям НТД к схеме по надежности электроснабжения потребителей данной категории, а именно: электроснабжение котельных осуществляется от одного источника, что соответствует 3-й категории, а требуется 2-я категория электроснабжения.	ПТЭЭП п.1.7.2.; ПУЭ п.1.2.20., СНиП II-35-76 п.14.2. «Котельные установки»	31.12.2016
2	Электроустановка не укомплектована защитными средствами, согласно норм (нет: Указателей напряжения 0,4 кВ 2 шт.; Изолирующих клещей 0,4 кВ 1 шт.; диэлектрических перчаток 2 пары; диэлектрических галош 2 пары; Защитных очков 1 пара).	ПТЭЭП п.1.2.2 ИПИСЗ п.1.2.1 (Прил.№8)	31.12.2016
3	Не назначен ответственный за электрохозяйство.	ПТЭЭП п.1.2.7	31.12.2016
4	Не присвоена I группа по электробезопасности неэлектротехническому персоналу.	ПТЭЭП п.1.4.4.	31.12.2016
5	На лицевой стороне электрощитов, ВРУ-0,4 кВ нет надписи (маркировки) с указанием наименования щита, номера, соответствующего диспетчерскому наименованию.	ПТЭЭП п.2.12.5.	31.12.2016
6	Для электрощитов составленные однолинейные схемы электрических соединений не утверждены 1 раз в 2 года.	ПТЭЭП п.1.5.18	31.12.2016
7	Нет утвержденного и с отметкой о передаче энергоснабжающей организации списка работников,	ПТЭЭП п.1.5.27	31.12.2016

	имеющих право ведения оперативных переговоров.		
8.	Открыто проложенный заземляющий проводник ВРУ-0,4 кВ не окрашен в черный цвет.	ПТЭЭП п.2.7.7	31.12.2016
9.	Визуальные осмотры видимой части заземляющего устройства не производятся. График не составлен. Результаты осмотров не заносятся в паспорт заземляющего устройства.	ПТЭЭП п.2.7.9	31.12.2016
10.	Не заведен паспорт на находящееся в эксплуатации заземляющее устройство.	ПТЭЭП п.2.7.15	31.12.2016
11.	Не представлена утвержденная проектная документация по категоричности электроснабжения котельной.	ПТЭЭП п.1.8.1.	31.12.2016

**Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки начальнику Таганрогского территориального отдела по государственному энергетическому надзору Северо – Кавказского управления Ростехнадзора Ульбашеву Тахиру Михайловичу, по адресу: 347900, Ростовская область, г. Таганрог, пер. Комсомольский, 39.**

**Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 КоАП РФ.**

**Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.**

С Предписанием ознакомлен (а) (ы):

Директор

«14» 10 2016 г.

*Н.М. Берекчиян*

Н.М. Берекчиян

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Лицо (а), вынесшее предписание:

государственный инспектор

Таганрогского территориального отдела

по государственному энергетическому надзору



А.П. Надолинский

Экземпляр Предписания на 3 листах для исполнения получен

Директор

«14» 10 2016 г.

*Н.М. Берекчиян*

Н.М. Берекчиян

Настоящее Предписание направлено заказной корреспонденцией с уведомлением от «\_\_\_»

20 г. №

(указать адрес юридического лица, дату и номер заказного письма, уведомления)